

COMUNE DI VILLA DEL CONTE

committente

Sigg. PIERLUIGI CACCARO
LUIGINA CACCARO
MAURIZIO CACCARO
ROBERTO CACCARO
MARILENA CACCARO


denominazione del lavoro

UNITA' MINIMA D'INTERVENTO "d": PIANO DI RECUPERO

denominazione della tavola

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

DF



PLANIMETRIA DI RIFERIMENTO PER IL PROGETTO

- ■ ■ ■ Perimetro dell'area di proprieta'
- n. < Coni visuali - Edificio "A", immagini riprese dalla strada

LA CASA ALL'ANGOLO TRA VIA CORSE E VIA CA' DOLFIN



1 - L'incrocio tra via Ca Dolfin e via Corse; al centro la casa d'angolo - vista da ovest - foto del 2020



2 - L'incrocio tra via Ca Dolfin e via Corse; al centro la casa d'angolo - vista da est - foto del 2020



3 - L'incrocio tra via Corse e via Ca Dolfin; in primo piano la casa d'angolo, sullo sfondo villa Dolfin - vista da sud - foto del 2020




4 - La casa d'angolo fotografata da via Corse, da ovest verso est - foto del 2020



5 - La casa d'angolo fotografata da via Ca' Dolfin, da nord verso sud - foto del 2020



6 - La casa d'angolo fotografata da via Ca' Dolfin, da est verso ovest - foto del 2020



PLANIMETRIA DI RIFERIMENTO PER IL PROGETTO


- ■ ■ ■ Perimetro dell'area di proprieta'
- n. < Coni visuali - immagini riprese dal'alto



7 - La casa d'angolo ripresa da un drone - da est - foto del 2020



8 - La casa d'angolo ripresa da un drone - particolare - foto del 2020



EDIFICIO "A", PIANTA DEL PIANO TERRA

n. < Coni visuali - immagini riprese dall'interno (dal locale dove era possibile entrare)



9 - La casa d'angolo: particolare di quanto resta nei vani andati a fuoco nel 2004 - foto del 2004




10 - La casa d'angolo: particolare di quanto resta nei vani andati a fuoco nel 2004 - foto del 2004



11 - La casa d'angolo: peggioramento delle condizioni statiche dei vani andati a fuoco nel 2004 - foto del 2019



12 - La casa d'angolo: peggioramento delle condizioni statiche dei vani andati a fuoco nel 2004 - foto del 2019



PLANIMETRIA DI RIFERIMENTO PER IL PROGETTO

- ■ ■ ■ Perimetro dell'area di proprieta'
- n. < Coni visuali - Edificio "B", immagini esterne

L'EDIFICIO RURALE



13 - L'edificio rurale visto da via Corse - foto del 2004




14 - L'edificio rurale: in primo piano il porticato a sud - foto del 2004



15 - L'edificio rurale nelle condizioni odierne - vista da via Corse, foto del 2020



16 - L'edificio rurale nelle condizioni odierne - vista da via Ca' Dolfin, foto del 2020



17 - L'edificio rurale: particolari dei fori principali del prospetto est - foto del 2004



18 - L'edificio rurale: particolari dei fori principali del prospetto est - foto del 2004